

## Apéndice nº 1.- Reportaje fotográfico

Valoración del Estado Ambiental de la rambla de la Carrasquilla

---



**Fotografía 1:** Camino y escombros en el lecho.



**Fotografía 2:** Escombros asociados al paso del camino

Valoración del Estado Ambiental de la rambla de la Carrasquilla

---



**Fotografía 3:** Depósitos de escombros en las márgenes del cauce de la rambla



**Fotografía 4:** Incisión sobre el lecho de conglomerados.

Valoración del Estado Ambiental de la rambla de la Carrasquilla

---



**Fotografía 5:** Efectos de la erosión en la cabeza del talud.



**Fotografía 6:** Tramo de la rambla donde se produce sedimentación y escombros.

Valoración del Estado Ambiental de la rambla de la Carrasquilla

---



**Fotografía 7:** Erosión aguas abajo de la albarrada



**Fotografía 8:** Vial sobre la cabeza de talud en la margen derecha.

Valoración del Estado Ambiental de la rambla de la Carrasquilla

---



**Fotografía 8:** Agricultura intensiva en las proximidades de la rambla



**Fotografía 9:** Puente de la calle Mayor de Los Belones

Valoración del Estado Ambiental de la rambla de la Carrasquilla

---



**Fotografía 10:** Paso de la carretera F-34 por el lecho de la rambla



**Fotografía 11:** Camino de cruce por el lecho de la rambla

Valoración del Estado Ambiental de la rambla de la Carrasquilla

---



**Fotografía 12:** Paso de la carretera F-34 de acceso a Los Nietos



**Fotografía 13:** Colector de pluviales



Valoración del Estado Ambiental de la rambla de la Carrasquilla

---



**Fotografía 14:** Muro y albarrada de gaviones



**Fotografía 15:** Escollera a ambos lados de la rambla

Valoración del Estado Ambiental de la rambla de la Carrasquilla

---



**Fotografía 16:** Albarrada en la rambla cerca del casco urbano



**Fotografía 17:** Continuidad del muro de gaviones con escollera.

Valoración del Estado Ambiental de la rambla de la Carrasquilla

---



**Fotografía 18:** Cauce invadido por acacia (*Acacia saligna*) y acumulación de residuos.