

Valoración del Estado Ambiental de la rambla del Garruchal. T.M. Murcia.

---

**Apéndice 2 : Reportaje fotográfico.**

---

Valoración del Estado Ambiental de la rambla del Garruchal. T.M. Murcia.

---



**Figura 1:** Panorámica de la planicie de la cabecera de la rambla del Garruchal. Vertiente norte de la sierra de los Villares.



**Figura 2:** Sector ambiental 1. Paso de la rambla por el paraje de "El Estrecho" de carácter forestal.

---

Valoración del Estado Ambiental de la rambla del Garruchal. T.M. Murcia.

---



**Figura 3:** Inicio del sector ambiental 2. Inicio de bancales agrícolas (olivar).



**Figura 4:** Sector ambiental 2. Plantación de naranjos en regadío.

---



Valoración del Estado Ambiental de la rambla del Garruchal. T.M. Murcia.

---



**Figura 5:** Final sector ambiental 2 – Inicio sector ambiental 3 (bosquete de tarayal de gran porte).



**Figura 6:** Planta de tratamiento de purines en margen derecha. Riesgo de lixiviados en episodios de intensas lluvias..

Valoración del Estado Ambiental de la rambla del Garruchal. T.M. Murcia.

---



**Figura 7:** Sector ambiental 3. Vegetación predominantemente formada por carrizal (*Phragmites australis*) y, en menor proporción, tarayal (*Tamarix canariensis*).



**Figura 8:** Vertedero en rambla de los Puros, afluente de la rambla del Garruchal por su margen izquierda.

---





**Figura 9:** Rambla de los Serranos (afluente por la margen izquierda). Ausencia de impactos: estado próximo al natural.



**Figura 10:** Inicio del sector ambiental 4. Carretera regional F-13 que discurre junto a la rambla del Garruchal.

---



**Figura 11:** Tramo aguas arriba del dique de la boquera de Tiñosa (boquera en margen izquierda, derecha de la fotografía).



**Figura 12:** Mota lateral tramo boquera de Tiñosa. Desconexión de las márgenes con el cauce.

---



Valoración del Estado Ambiental de la rambla del Garruchal. T.M. Murcia.

---



**Figura 13:** Tramo aguas abajo del dique de la boquera de Tiñosa. Terraplén parcela contigua y escollera de contención.



**Figura 14:** Tramo final: Restos de dique colmatado.

---



Valoración del Estado Ambiental de la rambla del Garruchal. T.M. Murcia.

---



**Figura 15:** Vista aguas arriba del punto final del tramo objeto de estudio. Plantación lineal de chopo lombardo (*Populus alba* var. *italica*).



**Figura 16:** Punto final del tramo objeto de estudio. Cruce de la rambla con la carretera que une El Bojal con Beniaján.

---