

APÉNDICE Nº 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Fotografía 1: Sector Ambiental 1. Inicio del tramo del río Chico.



Fotografía 2: Sector Ambiental 1. Problemas de erosión y acarreamiento.



Fotografía 3: Sector Ambiental 1. Deslizamiento de ladera en margen izquierda, junto a carretera A-317 (Vélez Rubio -Vélez Blanco).



Fotografía 4: Sector Ambiental 1. Acequia de riego



Fotografía 5: Sector Ambiental 1. Rodal de *Populus alba*



Fotografía 6: Sector Ambiental 1. Dique de gaviones.



Fotografía 7: Sector Ambiental 1. Tramo de escollera de protección en margen derecha



Fotografía 8: Sector Ambiental 1. Bloque de gaviones en pie de taludes de la margen izquierda.



Fotografía 9: Sector Ambiental 2. Dique en punto de cruce con camino.



Fotografía 10: Sector Ambiental 2. Tramo de escollera de protección de margen derecha



Fotografía 11: Sector Ambiental 2. Molino del Fosque



Fotografía 12: Sector Ambiental 2. Arca del Bronce y acueducto



Fotografía 13: Sector Ambiental 2. Tramo de escollera en margen izquierda aguas abajo del acueducto



Fotografía 14: Sector Ambiental 2. Vegetación de ribera.



Fotografía 15 Sector Ambiental 2. Muro de protección de edificación en margen derecha.



Fotografía 16: Sector Ambiental 2. Albarrada (pequeño dique) en cauce y mota en margen izquierda.



Fotografía 17 Sector Ambiental 2. Camino cuyo trazado discurre por el propio lecho del río. Detalle de propiedad privada en espacio colindante con el cauce



Fotografía 18 Sector Ambiental 2. Tramo con muro y escollera en base.



Fotografía 29: Sector Ambiental 3. Detalle de muro en margen derecha.



Fotografía 20: Sector Ambiental 3. Motas laterales.



Fotografía 21: Sector Ambiental 3. Detalle de vegetación de ribera.



Fotografía 22 Sector Ambiental 3. Incisión en lecho



Fotografía 23: Sector Ambiental 3. Detalle de muro construido en la margen izquierda.



Fotografía 34: Sector Ambiental 3. Detalle de dique en cauce



Fotografía 25: Sector Ambiental 3. Tramo de escollera en margen izquierda



Fotografía 26: Sector Ambiental 3. Cruce de la GR-143 con el río Chico



Fotografía 27: Sector Ambiental 4. Inicio del tramo encauzado



Fotografía 28: Sector Ambiental 4. Vista general del encauzamiento



Fotografía 30: Sector Ambiental 4. Final del tramo encauzado



Fotografía 31: Sector Ambiental 5. Panorámica general de la vegetación de ribera existente al inicio de este sector.



Fotografía 32: Sector Ambiental 5. Estructura de la franja de ribera vista desde el propio cauce



Fotografía 33: Sector Ambiental 5. Azud en cauce y acequia fuera de uso en margen derecha.



Fotografía 34: Sector Ambiental 5. Detalle de acequia en margen izquierda.



Fotografía 35: Sector Ambiental 5. Detalle de vegetación existente aguas arriba de la desembocadura en la rambla de Chirivel



Fotografía 36: Sector Ambiental 5. Red de caminos existente en el propio cauce y en las márgenes.



Fotografía 37: Sector Ambiental 5. Bancales en la margen derecha aguas arriba de la desembocadura en la rambla de Chirivel



Fotografía 38: Sector Ambiental 5. Desembocadura del río Chico en la rambla de Chirivel

