

Apéndice nº 2.- Reportaje fotográfico



Fotografía 1: Inicio del tramo de estudio. Estado actual que presenta la Fuente del Hoyo.



Fotografía 2: Tramo entubado aguas abajo de la Fuente del Hoyo.



Fotografía 3: Tubería de drenaje de fuentes en margen derecha.



Fotografía 4: Ausencia de vegetación en márgenes y colonización de especies acuáticas del lecho del cauce .



Fotografía 5: Regulación de caudales mediante la Balsa de Los Salazares.



Fotografía 6: Acequia de riego aguas abajo de la balsa de Los Salazares.

Valoración del Estado Ambiental del río María



Fotografía 7: Obra de paso actual bajo el camino de Graj.



Fotografía 8: Muros de hormigón en ambas márgenes aguas abajo del camino de Graj y tubería de hormigón.



Fotografía 9: Mota de protección en margen izquierda.



Fotografía 10: Paso superior de tubería a la salida del Molino del Pasico. Vista aguas arriba.

Valoración del Estado Ambiental del río María



Fotografía 11: Camino de cruce por el lecho del río.



Fotografía 12: Lavadero junto al puente de La Palencia.



Fotografía 13: Muro de protección de parcela en margen izquierda. Aguas abajo del puente de La Palencia.



Fotografía 14: Muro de protección en margen derecha. Aguas arriba de la depuradora Municipal.



Fotografía 15: Derivación hacia la balsa de regadío aguas arriba del camino de la depuradora .



Fotografía 16: Camino de cruce en lecho de cauce junto a la depuradora municipal.

Valoración del Estado Ambiental del río María



Fotografía 17: Mota en margen izquierda del cauce del río.



Fotografía 18: Cauce invadido por zarza (*Rubus ulmifolius*).

Valoración del Estado Ambiental del río María



Fotografía 19: Zona de vertido de la depuradora.