

## Apéndice nº 2.- Reportaje fotográfico

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 1:** Arqueta en Arroyo Bogarra.



**Fotografía 2:** Tuberías de PEAD en el lecho de Arroyo Bogarra (PK<sub>BOG</sub> 0+100) y continúan en el Arroyo Molino.

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 3:** Arroyo Bogarra aguas abajo del Molino.



**Fotografía 4:** Zona de posible área recreativa en Pincorto de Abajo. Canalización que proviene de la Fuente Hermosa.

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 5:** Arroyo Huebras, aguas abajo del cruce con la pista forestal. Prado mesofítico y chopera (Pk<sub>HUE</sub> 0+600).



**Fotografía 6:** Arroyo Molino aguas abajo de la confluencia con Arroyo Huebras (Pk<sub>MOL</sub> 2+600).

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 7:** Río Taibilla, MI de tramo entre  $PK_{TAI}$  0+800 y  $PK_{TAI}$  1+400.



**Fotografía 8:** Casas de las Quintarías de Arriba.

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 9:** Muro de piedras en MI a la altura de las Casas de las Quintarías de Arriba.



**Fotografía 10:** Senda en MD de un antiguo Camino Real entre Cortijo Nuevo y Pincorto. PK<sub>TAI</sub> 1+700 del río Taibilla.

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 11:** Casas de las Quintarías de Abajo.



**Fotografía 12:** Muro de piedras en MI a la altura de las Casas de las Quintarías de Abajo. Pk<sub>TAI</sub> 1+800 del Río Taibilla.

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 13:** Abrevadero metálico en las Casas de las Quitarías de Abajo, abastecido por tubería sobre tierra.



**Fotografía 14:** Camino de tierra y vallado metálico en lecho de cauce.  
PK<sub>TAI</sub> 2+260.



Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 15:** Ejemplo de presión agrícola. Ausencia de vegetación en márgenes. PK<sub>TAI</sub> 4+100.



**Fotografía 16:** Cruce de camino en lecho. PK<sub>BBL</sub> 1+150 en Barranco Blanco.

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 17:** Cauce canalizado con muros en ambos márgenes. PK<sub>TAI</sub> 5+840-5+884 en río Taibilla (Pedro Andrés).



**Fotografía 18:** Obras de paso en Pedro Andrés. PK<sub>TAI</sub> 6+250.

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 19:** Cruce de camino hormigonado en lecho de cauce. PK<sub>TAI</sub> 6+350.




**Fotografía 20:** Vertido de la depuradora de Pedro Andrés. PK<sub>TAI</sub> 6+425.

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 21:** Derivación hacia una acequia de riego en la MD.  $PK_{TAI}$  7+500.



**Fotografía 22:** Inicio del tramo de estudio en río Acedas.  $PK_{ACE}$  10+000.

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 23:** Azud en el tramo urbano de Nerpio. PK<sub>ACE</sub> 12+720 en el río Acedas.



**Fotografía 24:** Obra de paso (Pk<sub>ACE</sub> 12+900) y vertido de la depuradora municipal Nerpio.

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 25:** Pasarela de tabloneros en  $PK_{TAI} 20+700$ .



**Fotografía 26:** Obra de paso de la carretera en el  $PK_{TAI} 21+840$ .

Valoración del Estado Ambiental del río Taibilla. T.M. Nerpio (Albacete)

---



**Fotografía 27:** Margen derecha sin vegetación de ribera. PK<sub>TAI</sub> 21+900 en la cola del embalse.