


ESTADO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (1-MAYO-2026)

	UNIDAD TERRITORIAL	ÍNDICE	SITUACIÓN	ESCENARIO		
ESCASEZ COYUNTURAL	UTE I. Principal	0,877	NORMALIDAD	NORMALIDAD	0,754	CUENCA
					1,000	TRASVASE
	UTE II. Cabecera	0,742	NORMALIDAD	NORMALIDAD		
	UTE III. Ríos MI	0,610	NORMALIDAD	NORMALIDAD		
	UTE IV. Ríos MD	0,695	NORMALIDAD	NORMALIDAD		
	GLOBAL	0,877	NORMALIDAD	NORMALIDAD		

	UNIDAD TERRITORIAL	INDICE	SITUACIÓN
SEQUIA PROLONGADA	SEGURA		
	UTS I. Principal	0,756	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	UTS II. Cabecera	0,742	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	UTS III. Ríos MI	0,610	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	UTS IV. Ríos MD	0,695	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA
	GLOBAL SEGURA	0,733	AUSENCIA DE SEQUÍA PROLONGADA

ANEXO I. MAPA DE ESCASEZ COYUNTURAL



ANEXO II. MAPA DE SEQUÍA PROLONGADA

